

Šul. №№ 67 / 252	Vandentiekis	Rajonas Gatvė <i>Autoremonta g-las</i>	Užsakymo № 1175	1962 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys M1:25 M1:50		Altitudės		P R I R I Š I M A S		
		dangtis	dugnas			vamzdis
		163.65	159.91	160.21		
A P R A Š Y M A S						
Šulinio medžiaga ir stovis		Tinklas	Vamzdžio d ir medž.	Figūrinės dalys	Sklendės	Gidrantas
Dangtis	Ketinis	Magist.	d = 100		d =	Naujas
Sienos	Plytų, betono		ket gelež.		R. F	H =
Dugnas	Betono					
Lipynės	Ket gelež. 3	Prijung.	d =		d =	Senas.
Šulinys pastatytas	19 -		ket. gelež.		R. F	H =
Esamo vand. kiekis	<i>yra</i>	Paskirst.	d =		d =	Maskvos
Esamų dujų kiekis		Prijung.	d =		d =	Vandens
			ket. gelež.		R. F	H =
Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius						
Objektas: <i>Autoremonta g-las Rosy g-vėje Nr 39 požem. ūkio mieste</i>						
Invent. №	Sk. viršininkas					
	Sk. vyr. inžinierius					
	Vykdė	<i>a. Jankauskas</i>				
Data	Braižė					
	Tikrino					