

Šul. №№ <i>61</i> <i>264</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Auto remonto g-lė</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			iėjimas 1	išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №			
		163.98	162.18	162.17	162.28				
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>ket</i>		Iėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>bet</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>bet</i>		150	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>	100	<i>čug</i>		
Lipynės <i>3</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis —		Objektas: <i>Auto remonto g-lės kelyje Nr 39 požem. ūkio nuotekos</i>							
Esamų dujų kiekis —		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykdė		<i>A. Jurekėnas</i>				
			Braižė						
			Tikrino						