

Šul. №№ ⁶⁵ / ₂₆₅	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Auto remonto g-las</i>	Užsakymo № <i>1175</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №			
		163.90	162.44	162.43					
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>ket</i>	Įėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos	<i>bet</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>bet</i>	100	<i>čug</i>	100	<i>čug</i>				
Lipynės	<i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	-	Objektas: <i>Auto remonto g-las Rans g-vė Nr 39 požem. ūkio nuotrauka</i>							
Esamų dujų kiekis	-	Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19	m.	Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykde		<i>a. Jurekėnas</i>				
			Braižė						
			Tikrino						