

Šul. № № 4 132	Kanalizacija	Rajonas Gavė <i>Mazoji Vidurinioji</i>	Užsakymo № 06. Nr. 2100	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis							
		Grioveliai		Vamzdis					
		iėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №				
		179.18	176.55						
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis <i>betonas</i>		iėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos <i>betono</i>		200	<i>ker.</i>	200	<i>ker.</i>				
Dugnas <i>betono</i>									
Lipynės 5		Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>nė</i>		Objektas: <i>Maz. Vidurinioji g. „Laislo“ fabrikas išpld. nuotrauka</i>							
Esamų dujų kiekis <i>nė</i>		Invent. №	Sk. viršininkas						
			Sk. vyr. inžinierius						
Šulinys pastatytas 1961 m.		Data	Vykdė		<i>E. Guobienė</i>				
			Braižė						
			Tikrino						