

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 133a

KORTELE

Vilnius
(miestas)


Dunojaus g.
(gatvė)

8034
(planšetų nomenklatura)



Sulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ketus	320			178.75	
Žemė				0.00		178.75	
Sienos		pvc					
Dugnas		pvc	315	1.78		176.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus			 LICENCIJOS NR.159TK-666 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino D. Girdauskas (v. pavardė) (parašas) 2007 01 02 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.78	176.97	
	Nr. 2	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1.78	176.97	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			