



Šul. №№ <i>6/141</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mos. Vidurinioji</i>	Užsakymo № <i>06. Nr 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			jėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		179.66	177.06	177.03					
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>ketaus</i>		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>betono</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betono</i>		150	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>				
Lipynės <i>5</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>nire</i>		Objektas: <i>Mos. Vidurinioji g. "Laislo" fabrikas išpild. nuotrambe</i>							
Esamų dujų kiekis <i>nire</i>		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykdė		<i>E. Guobinė</i>				
			Braižė						
			Tikrino						