

Šul. № № <i>7/143</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mos. bidurinių g.</i>	Užsakymo № <i>26 Nr. 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. № <i>3</i>	prijung. №			
		180.11	177.51	177.45	177.56				
		APRAŠYMAS							
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>betas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos <i>betons</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betons</i>		200	<i>Ker</i>	200	<i>Ker</i>	100	<i>Ket</i>		
Lipynės <i>5</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>uėre</i>		Objektas: <i>Mos. bidurinių g. Laislo Jankio išpast. nuotr.</i>							
Esamų dujų kiekis <i>uėre</i>		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykdė		<i>E. Guobienė</i>				
			Braižė						
			Tikrino						