




Šul. № 8/144	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mas. Vidurinioji</i>	Užsakymo № <i>06. Nr 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. №			
		180.28	177.61	177.60	177.68				
						<i>Mas. Vidurinioji g.</i>			
		2 MG "Laislo"							
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis <i>kitas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos <i>betono</i>		200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>	150	<i>ker</i>		
Dugnas <i>betono</i>									
Lipynės 5		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>už</i>		Objektas: <i>Mas. Vidurinioji g. "Laislo" fab. išpildymo uot.</i>							
Esamų dujų kiekis <i>už</i>		Invent. №		Sk. viršininkas					
		Data		Sk. vyr. inžinierius					
				Vykdė		<i>Guoliene</i>			
				Braižė					
				Tikrino					
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.									