

Šul. №№ 10 152	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Kai Biderimioj</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS 						
		Dangtis	Grioveliai			Vamzdis				
		įėjimas	išėjimas	prijung. № 3	prijung. № 4					
		180.34	177.79	177.71	177.83	177.93				
APRAŠYMAS										
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI							
Dangtis <i>betono</i> Sienos <i>betono</i> Dugnas <i>betono</i> Lipynės <i>5</i> Esamo vandens kiekis <i>nėra</i> Esamų dujų kiekis <i>nėra</i> Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.			Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
			200	<i>ker.</i>	200	<i>ker.</i>	150	<i>ker.</i>	100	<i>ker.</i>
Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius										
Objektas: <i>Kai Biderimioj g., Laislo "Jalio" kirtel. nuotranka</i>										
			Invent. №		Sk. viršininkas		<i>E. Guo linė</i>			
			Data		Sk. vyr. inžinierius					
					Vykde					
					Braiže					
			Tikrino							