



6034

Forma T №-1

Šul. № <i>11</i> <i>154</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mos. didurinių g.</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. № <i>3</i>	prijung. №			
		<i>180.12</i>	<i>177.94</i>	<i>177.86</i>	<i>178.18</i>				
						<i>Mos. didurinių g.</i>			
APRAŠYMAS									
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis <i>betonas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos <i>betono</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betono</i>		<i>200</i>	<i>ker</i>	<i>200</i>	<i>ker</i>	<i>100</i>	<i>ker</i>		
Lipynės <i>5</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>		Objektas: <i>Mos. didurinių g. "Laislo" fab. išpild. nuotr.</i>							
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			Vykdė		<i>E. Guolienė</i>				
			Braižė						
			Tikrino						