



Šul. №№ <i>15/15</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Mos. Vidurinioji</i>	Užsakymo № <i>06. Nr. 2100</i>	19 <i>62</i> m.	Vilnius			
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS				
	Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
		įėjimas	išėjimas	prijung. № <i>3</i>	prijung. №			
	179.86	178.26	178.22	178.34				
	APRAŠYMAS							
	Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI					
Dangtis <i>beton</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>beton</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>beton</i>	200	ker	200	ker	100	ket		
Lipynės <i>3</i>	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>nėra</i>	Objektas: <i>Mos. Vidurinioji g. "Žaislo" fono įspūto nuotr.</i>							
Esamų dujų kiekis <i>nėra</i>	Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 <i>61</i> m.	Data	Vykdė		Braižė		<i>E. Suobienis</i>		
		Tikrino						