

VANDENTIEKIS

Kameras

Nr. (11) 73 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Danogaus

6034

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 4 l.p. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650		179,35	Ar yra vandens?
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastabos
Dugnas		Bet	350 x 200	2,87	176,48	
Vamzčiai	Nr. 1	pl	150	Viršus 2,57 Apačia	176,78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ket	150	Viršus 2,57 Apačia	176,78	
	Nr. 3	Ket	150	Viršus 2,57 Apačia	176,78	Objekto Nr. 01-2-1088
	Nr. 4	poli	25	Viršus 2,07 Apačia	177,28	
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė P. K... M. K... (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino P. K... M. K... (parašas) (pavardė)
						1977 m. ... mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)