

- 4 -

ITI Nr. 91^d

F. Komalizauja
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

šulinio
(Irenginio pavadinimas)
Vieversiu
(Gatvė)




Nr. (2) 181 KORTELĖ
6035
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met <u>4 lip</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		192,36	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1,0	1,95	190,41	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	2,12 190,24	
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	2,15 190,21	
	Nr. 3	pol	150	Viršus Apačia	2,02 190,34	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. <u>01-2-8363</u>
						Sudarė <u>P. K.</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>P. K.</u> (parašas) (pavardė)
						19 <u>94</u> m. mėn. <u>20</u> d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)