

6036

Forma T. №—1

Šul. № 66/31	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontu g-las		Užsakymo №	1175	1962 m.	Vilnius		
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS				
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. №	prijung. №				
		167.75	164.32	164.26						
APRAŠYMAS										
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI							
Dangtis			įėjimas 1		išėjimas 2		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Sienos			100	čug	100	čug				
Dugnas			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Lipynės			Objektas: Autoremontu g-las kary g-vėji Nr 39 požem. ūkio nuotekos							
Esamo vandens kiekis			Invent. №	Sk. viršininkas						
Esamų dujų kiekis			Data	Sk. vyr. inžinierius						
Šulinys pastatytas 19 m.				Vykdė		A. Jurkuvėnas				
				Braižė						
				Tikrino						