

6036

Forma T №—1

Šul. № 59 / 81	Kanalizacija (drenažas)	Rajonas Gatvė	Autoremontas g-la		Užsakymo № 1175	19 62 m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS																									
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																										
			įėjimas 1	išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. № 4																									
		170.72	165.72	165.74	165.70	169.19																									
APRAŠYMAS																															
Šulinio medžiaga ir stovis				VAMZDŽIAI																											
Dangtis ket				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Įėjimas 1</th> <th colspan="2">Išėjimas 2</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr. 3</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr. 4</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>bet</td> <td>200</td> <td>bet</td> <td>200</td> <td>bet</td> <td>30</td> <td>čug</td> </tr> </table>				Įėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr. 4		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	200	bet	200	bet	200	bet	30	čug
Įėjimas 1		Išėjimas 2		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr. 4																									
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																								
200	bet	200	bet	200	bet	30	čug																								
Sienos plytų																															
Dugnas bet																															
Lipynės 9				Vilniaus m. VK PFK Tyrimų skyrius																											
Esamo vandens kiekis —				Objektas: Autoremontas g-ls Rary g-vėje Nr 39 požem. ūkio nuotrauka																											
Esamų dujų kiekis —				Invent. №																											
Šulinys pastatytas 19 m.				Sk. viršininkas																											
				Sk. vyr. inžinierius																											
				Data																											
				Vykdė																											
				Braižė																											
				Tikrino																											