



6036

Forma T №—1

Šul. № 57 92	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Autoremontas g-las		Užsakymo № 1175	1962 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės			PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		
			Iėjimas 1	Išėjimas 2	prijung. № 3	prijung. №	
		167.77	164.56	164.54	164.55		
APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis				VAMZDŽIAI			
Dangtis ker				Iėjimas 1			
Sienos bet				Išėjimas 2			
Dugnas bet				Prijungimo Nr. 3			
Lipynės 6				Prijungimo Nr.			
Esamo vandens kiekis —				d.	medž.	d.	medž.
Esamų dujų kiekis —				150	ker	150	ker.
Šulinys pastatytas 19 m.				100	čug		
Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Objektas: Autoremontas g-las Rarys g-vė Nr. 39 poiev. ūkio nuolauka							
Invent. №		Sk. viršininkas					
Data		Sk. vyr. inžinierius					
		Vykde		A. Jurevėnas			
		Braižė					
		Tikrino					