

<u>Naudentiekas</u> (Komunikacija)		Nr. (<u>3</u>) <u>63</u> KORTELE				
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Birbryn</u> (Gatvė)				
<u>6038</u> (Planšeto nomenklatura)						
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Vamzdžiai	Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
	Dangtis	bet	640		182,00	(Medžiaga, kiekis)
	Žemė	-		0.00	182,00	Ar yra vandens?
	Sienos	bet				Ar yra dujų?
	Dūgnas	bet	2.00	2,24	179,76	Pastabos
	Nr. 1	bet	100	Viršus 1,78	180,22	
	Nr. 2	cinkas	32	Viršus 1,78	180,22	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. 4-2-3422....						
Sudarė <u>Prof. V. K. K.</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>Prof. P. K. K.</u> (parašas) (pavardė)						
1983 m. mėn. d.						
(Inžinerinio tyrinėjimo data)						