

Fek. Kanalizacija

(Komunikacija)

Šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 211

KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Birbynė

(Gatvė)

6039

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

- 0,80

- 0,48


- 222

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		19275	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			-	192,75	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1800	2.22	19053	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	160	Viršus Apačia	2.18 19057
	Nr. 2	plastm.	160	Viršus Apačia	2.28 19047
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB „Alidade“
					Objekto Nr. 90537
					Sudarė <i>K. K. K.</i> (parašas) <i>M. M. M.</i> (pavardė)
					Patikrino <i>K. K. K.</i> (parašas) <i>M. M. M.</i> (pavardė)
					1999 m. 05. mėn. 3 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)