

F. Kanalizacija šulinio
(komunikacija) (įrenginio pavadinimas)



Nr. () 62 KORTELE

Vienius Birbynis
(miestas) (gatvė)

6039
(Planšeto numeracija)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duobės m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		188,95	(Medžiaga, kiekis)
...	...	...	0,00	188,95	Ar yra vandens?
Sienos	bet.	...	...	...	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	10,00	2,34	186,61	Pastabos
Nr. 1	ker	150	Viršus	2,45	186,50
Nr. 2	ker	200	Apačia	2,46	186,49
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-...

Sudarė L. Kukošius
(parašas) (pavardė)

Patikrino L. Kukošius
(parašas) (pavardė)

2005 m. mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)