

E. Kanalizacija šulinio
(komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Birbūnų
Miestas) (Gatvė)



Nr. () 63 KORTELĖ

6039

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys dujų m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		189,37	Ar yra vandens?
Sienos	bet.		0,00	189,37	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,70	186,67	Pastabos <u>Užterštas</u>
Nr. 1	ket	150	Viršus		
Nr. 2	ker	150	Apačia	2,75	186,62
Nr. 3	ket	100	Viršus	2,80	186,57
Nr. 4	ker	200	Apačia	2,65	186,72
Nr. 5	asb.c	200	Viršus	2,78	186,59
Nr. 6			Apačia	1,20	188,17
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr.

Sudarė Julijus Krutavskis
(parašas) (pavardė)

Petikirio Julijus Krutavskis
(parašas) (pavardė)

2005 m. 05. mėn. 1. d.

(Inginio tyrinėjimo data)