

Vandentiekis (hidrantas)

kamera

Nr. (-) 111 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

6094

Vilnius

Liepkalnio

76/31-0197

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės	3 met.	
Dangtis	ket.	630			203.46	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0		203.46	Ar yra vandens? taip		
Sienos	bet.					Ar yra dujų? nėra		
Dugnas	bet.	2000x1500	2.47		200.99	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	Ket.	150	Viršus	2.11	201.35	3 kryptis apsaug.vamzdyje	
				Apačia			Pln. d65 X 6057740.45	
	Nr.2	Ket.	100	Viršus	2.11	201.35	Y 584080.22	
				Apačia			Aukščių sistema– LAS07	
	Nr.3	PE	50	Viršus	2.11	201.35	A. Diskos I.Į.	
				Apačia				
	Nr.4	Ket.	150	Viršus	2.11	201.35		
				Apačia			Objekto Nr. 44527	
	Nr.5			Viršus			Sudarė	A. DISKA
				Apačia			(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apačia			(parašas)	(pavardė)
	Nr.7			Viršus			2016-06	
				Apačia			(kortelės sudarymo data)	