

7

<u>J. Kauš</u> (Komunikacija)	<u>Sul.</u> (Inžinierio pavadinimas)	Nr. <u>(28) 203</u> KORTELE
<u>V. Lais</u> (Miestas)	<u>Sydes p.</u> (Gatvė)	<u>6097</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	700		200.65	Ar yra vandens?
Žemė	-		0.0	200.65	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos <u>be dangčio</u>
Dūgnas	bet	1000	2.47	198.18	... $x = 18151.42$
Vamzžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus Apačia 262	198.03
	Nr. 2	u	150	Viršus Apačia 262	198.03
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 9.2/2153

Sudarė Pr. Lais (parašas) (pavardė)

Patikrino Pr. Lais (parašas) (pavardė)

1977 m. ... mėn. ... d. (Inžinierio tyrinėjimo data)