

Vamzdžiai
(Komunikacija)

gal
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (1) 142 KORTELE

6784

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	700		157.68	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.0	157.68	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos <i>u. Taster</i>
Dugnas		bet	1000	2.99	148.69	
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	100	Viršus 2.60 Apačia 1.60	149.08	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-	100	Viršus 2.60 Apačia 1.60	149.08	
	Nr. 3	plien	50	Viršus 2.60 Apačia 1.60	149.08	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <i>01-2/3128</i>
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <i>Šturb. Kurovskas</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 7	16		Viršus Apačia		
						Patikrino <i>Šturb. Kurovskas</i> (parašas)(pavardė)
						1987 m. mėn. d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)