

ВОДОПРОВОД

Колодец № 237

Город Вильнюс



Номенклатура

планшета

22-4-3

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1.

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
150.75	147.55	147.91

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <i>деревяни</i>	Магистр.	$d = 60$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун 7					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования промышленного
строительстваОтдел
изысканий

Объект Вильнюс металлбазе «Панчрей»

Нив. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

март 1962