

6822

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 122

Город Вильнюс



Улица Красной Армии

Дело №

1967 г.

Чертеж колодца
М 1:25

А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.95	108.43	108.42		

П Р И В Я З К А

ул. Красной Армии



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды н.с.в.

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект Прогн. ул. Красной Армии объект. № 3460

Инв. №	Гл. геодезист		100911
	Рук. группы		291111
Дата	Исполнитель	Росагин	Росагин
	Чертил		
	Проверил		