


-5-



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynės <i>Korp-7</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		118,40 ⁹	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>H₀ - 118,36</i> <i>Papildyta 1999.12.10</i> <i>A. DUSKĖ</i>
Dūgnas	bet.	2,00x2,00	3,46	114,94	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>ket</i> 300	Viršus 2,58 Apačia	115,82	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>pl</i> 300	Viršus 2,58 Apačia	115,82	
	Nr. 3	<i>ket</i> 100	Viršus 2,78 Apačia	115,62	Objekto Nr. <i>01-E-8304</i>
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>P. Mankus</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <i>J. Jankauskas</i> (parašas) (pavardė)
					1995. m. mėn. 10. d. (Irenginio tyrinėjimo data)