



5

ITI Nr. 91

Fekalinė kav. Sulinys Nr. (728) 198 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Metalo 7023
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KET.	650		191.04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	BET.				Ar yra dujų?
Dugnas	BET.	1000	1.28	189.76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER.	150	Viršus Apačia 1.41 189.63	
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia 1.41 189.63	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-75-9523...
					Sudarė <u>Deivy VILKULIENĖ</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>RACINSKIS</u> (parašas) (pavardė)
					1978, m. ... 05 ... mėn. 18. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)