



<u>Vandens t. t.</u> (Komunikacija)		<u>lauva</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>30</u>) <u>142</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukšlos</u> (Gatvė)		<u>2026</u> (Planšeto nomenklatura)			

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		190.57	
Žemė		-		0.0	190.57	Ar yra vandens? ... t
Sienos		bet				Ar yra dujų? ...
Dugnas		bet	2.00 x 2.20	2.05	188.46	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 1.65 Apačia	188.86	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. Sudarė Patikrino 197... m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	"	100	Viršus 1.65 Apačia	188.86	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		