

F. Kaud.
(Komunikacija)

Sul.
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (11) 144 KORTELE

vilnius
(Miestas)

(Gatvė)




7029
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>met. 7</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>700</u>	<u>0.0</u>	<u>88.56</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>-</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>88.56</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.93</u>	<u>185.63</u>	Pastabos
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>2.93</u>	<u>185.63</u>	
Vamzžiai	Nr. 1	<u>kor</u>	<u>200</u>	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-6894</u> Sudarė <u>P. Kaud.</u> <u>K. Kaud.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>G. Geringas</u> (parašas) (pavardė) 1992 m. <u>09</u> mėn. <u>09</u> d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
				Apačia	<u>3.04</u>	
	Nr. 2	<u>kor</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>3.04</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.21</u>	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		