

KF
(Komunikacija)

šulinio
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 75 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

Metalo
(Gatvė)



7029
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



$$x = 17468,80$$

$$y = 28111,95$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..met.. 13 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		191,67	Ar yra vandens?
Demė			0.0	191,67	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1000	4,87	186,80	3- fut. ker. 200
Vandens	Nr. 1	bet.	500	Viršus Apačia 5,02	186,65
	Nr. 2	bet.	500	Viršus Apačia 5,02	186,65
	Nr. 3	PE	160	Viršus Apačia 4,96	186,71
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					Objekto Nr. 01-2-11588
Sudarė					H. Dilya (parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
2004 m. 03					mėn. 02 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)