

ITI Nr. 91^d

F. KANALIZACIJOS šulinio
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. () 82^a KORTELĖ

VILNIO
(Miestas)

METALO
(Gatvė)




7029
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		191.06	(Medžiaga, kiekis)
Remė			0.00	191.06	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1.00	130	189.76	Pastabos
Vandensiai	Nr. 1	pvc	Viršus Apačia	140 189.66	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-2-11967 Sudarė <i>[Signature]</i> A. MISIUKAS (parašas) (pavardė) Patikrinęs <i>[Signature]</i> H. DASULKEVICIUS (parašas) (pavardė) 2003 m. ... d. ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pvc	Viršus Apačia	140 189.66	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		