

Vandens telvis

(Komunikacija)

kamera

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 214 KORTELE

Vilnius

(Miestas)

Metalo

(Gatvė)


7037

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet	600		187,25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas		2.0x2.0	2.25	185,00	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	100	Viršus 200 Apačia 185,25	
	Nr. 2	pl	100	Viršus 200 Apačia 185,25	
	Nr. 3	pl	100	Viršus 200 Apačia 185,25	
	Nr. 4	pl	100	Viršus 200 Apačia 185,25	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr.
					Sudarė <i>fel...</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>fel...</i> (parašas) (pavardė)
					197... m..... mėn.... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)