

<u>VANDENTIEKIS</u>				Nr. (<u>1</u>) <u>232</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inžinierio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>		<u>GEOLOGY</u>			
(Miestas)		(Gatvė)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis		Horizontalinis			
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kop</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>LET</u>	<u>640</u>	<u>0.00</u>	<u>187.42</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>-</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>187.42</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>BET</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	Pastabos
Dugnas	<u>BET</u>	<u>2.00</u>	<u>3.06</u>	<u>184.36</u>	
Vamzdyniai	Nr. 1	<u>LET</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.52</u> Apačia <u>2.52</u>	<u>184.90</u>
	Nr. 2	<u>LET</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.52</u> Apačia <u>2.52</u>	<u>184.90</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01.2.348.00</u>
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>84</u> m. mėn. <u>21</u> d.					(Inžinierio tyrinėjimo data)