

КФ (по расходу)

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 53/141

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 7039

Дело №



1943 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа ~2	у выхода ~1	подкл. №3	подкл. №
190.01	188.48	187.61	187.69	

П Р И В Я З К А

КН
гарант.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кп.	150	кп.	150	гп.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1273 аэропорт

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1943

Усман

Сажин