

Vandentiekis

šulinio

Nr. () 82 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Oro uostas

7039

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		190,26	(Medžiaga, kiekis)
Siena			0,00	190,26	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	plyt.	1,25	2,30	187,96	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	PE 110	Viršus 2,03 Apačia 188,23	188,23	
	Nr. 2	ket. 100	Viršus 2,03 Apačia 188,23	188,23	
	Nr. 3	PE 110	Viršus 1,70 Apačia 188,56	188,56	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. <u>91-2-10654</u>
					Sudarė <u>B. S. V. Gončarov</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>H. Jasikevičius</u> (parašas) (pavardė)
					2002 m. <u>06</u> mėn. <u>28</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)