

Fek. kanalizacijos šulinio

Nr. () 83 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Oro uostas

7039

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		190.32	
Siena			0.00	190.32	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	plyt.	1.00	3.50	186.82	Pastaba
Vandžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia	
	Nr. 4	ker.	150	Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-10654
					Sudarė <i>B. S.</i> <i>V. Gončarov</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>H. Jasukevičius</i> (parašas) (pavardė)
					2002 m. 06. mėn. 28 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)