

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 131 KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)


76/31-0305
(planšto nomenklatura)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		195.95	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.90	192.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia 3.90	192.05
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia 3.90	192.05
	Nr. 3	PE	200	Viršus Apačia 3.75	192.20
Objektas: UAB "KRIANTA" LTD					
Sudarė D. Aleksandravičius					
Patikrino K. Taraškevič					
2012 12					
(įrenginio tyrinėjimo data)					