

(komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

Nr. 141 KORTELE




(miestas)

Salininku k.

76 / 31-0305

2

Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	700			195.60	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		bet.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	3.70		191.90		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus				
				Apačia	3.70	191.90		
	Nr. 2	PE	450	Viršus				
				Apačia	3.70	191.90		
	Nr. 4	PE	110	Viršus				
				Apačia	1.41	194.19		
	Nr. 3	PE	160	Viršus			Objektas:  KRIANTA LTD	
				Apačia	3.36	192.24	UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius	
							Sudarė	D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino	K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)		