

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 142 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)


76/31-0305
(planšeto nomenklatūra)

S



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		195.57	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.95	191.62	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.95 191.62
	Nr. 2	PE	450	Viršus	
				Apačia	3.95 191.62
	Nr. 3	PE	200	Viršus	
				Apačia	3.60 191.97
					Objektas: KRIANTA
					UAB "KRIANTA", j.m. k.186461241, Žalgirio g.131r, Vilnius
					Sudarė D. Aleksandravičius
					(v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič
					(v. pavardė) (parašas)
					2012 12
					(įrenginio tyrinėjimo data)