

Nuotekų kanalizacijos
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 143 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkų k.
(objekto adresas)


76/31-0305
(planšeto nomenklatūra)





Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 12 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis	ket.	700			195.15	
Žemė						
Sienos	bet.					
Dugnas	bet.	1500	3.60		191.55	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	450	Viršus Apačia	3.60 191.55	
	Nr. 2	PE	450	Viršus Apačia	3.60 191.55	
Objektas: KRIANTA UAB "KRIANTA", jm.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius						
Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)						
Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)						
2012 12 (įrenginio tyrinėjimo data)						

