

-11-

V

-11-

Paupio k. 100 *100* Nr. () *164* KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Ulcus *65548 pl. 36* *7046*

(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	<i>bet</i>	<i>700</i>		<i>198.40</i>	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	-		<i>0.0</i>	<i>198.40</i>	Ar yra vandens?	
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?	
Dugnas	<i>bet</i>	<i>1000</i>	<i>1.80</i>	<i>197.10</i>	Pastabos <i>1.05.1985</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>bet</i>	<i>100</i>	Viršus Apačia <i>1.32</i>	<i>197.08</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<i>bet</i>	<i>150</i>	Viršus Apačia <i>1.41</i>	<i>196.99</i>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
					Objekto Nr. <i>01-21/315</i>	Sudarė <i>Paupio k. 100</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Paupio k. 100</i> (parašas) (pavardė)	
					<i>198.7.7</i> m. mėn. ... d.	(Inginio tyrinėjimo data)