

- 11 -

ITI Nr. 91

<u>F. Kandalizauja</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Inginio pavadinimas) <u>Motorny</u> (Gatvė)		Nr. (4) 38 7046 (Planšeto nomenklatura)	KORTELE
---	--	--	--	---	----------------

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kop-8109</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Kot</u>	<u>650</u>		<u>196,30</u>	
Žemė	<u>Gn</u>				Ar yra vandens? <u>779</u>
Sienos	<u>Bot</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>Bot</u>	<u>10</u>	<u>3,14</u>	<u>192,86</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Kot</u>	<u>200</u>	Viršus <u>Apačia</u> <u>3,66</u> <u>192,64</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>Kot</u>	<u>200</u>	Viršus <u>Apačia</u> <u>3,67</u> <u>192,63</u>	
	Nr. 3	<u>Kot</u>	<u>100</u>	Viršus <u>Apačia</u> <u>3,32</u> <u>192,98</u>	Objekto Nr. <u>01-2-7212</u>
	Nr. 4			Viršus <u>Apačia</u>	Sudarė <u>P. Kandalizauja</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			Viršus <u>Apačia</u>	Patikrino <u>J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus <u>Apačia</u>	1996 m. <u>06</u> mėn. <u>03</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)