



<u>F. Koral</u> (Komunikacija)		<u>5W</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>4</u>) <u>77</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>G. Siskys pl. 35</u> (Gatvė)		<u>7046</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>vert. f</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>700</u>		<u>196.66</u>	
Žemė		-		<u>0.0</u>	<u>196.66</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3.20</u>	<u>193.46</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>aboc</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>3.33</u> <u>193.33</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>-</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>3.33</u> <u>193.33</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>8-2/515</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>Antanas Jankovskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Antanas Jankovskas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		19 <u>88</u> m. mėn. <u>8</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)