


- 10 -

<u>F. Kanalizacija</u>	<u>Šulinys</u>	<u>Nr. (2) 83</u>
(Komunikacija)	(Įrenginio pavadinimas)	KORTELE
<u>Vilnius</u>	<u>Motory</u>	<u>7046</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kopė 109</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>ket</u>	<u>650</u>		<u>195,84</u>	Ar yra vandens?	
Žemė		<u>Gr</u>				Ar yra dujų?	
Sienos		<u>Bet</u>				Pastabos	
Dugnas		<u>Bet</u>	<u>1.0</u>	<u>3.28</u>	<u>192,56</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kon</u>	<u>200</u>	Viršus <u>3,36</u>	<u>192,48</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	<u>kon</u>	<u>200</u>	Apačia <u>3,37</u>	<u>192,47</u>		
	Nr. 3	<u>arc</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1,85</u>	<u>193,99</u>	Objekto Nr. <u>01-2-1212</u>	
	Nr. 4	<u>ket</u>	<u>100</u>	Apačia <u>1,89</u>	<u>193,95</u>	Sudarė	<u>P. B. B.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus		Patikrino	<u>M. J.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia		1994 m. ... <u>05</u> ... mėn. <u>03</u> d.	
	Nr. 7			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			