

Fekalinė kanalizacijos šulinio

Nr. (80) 132 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Eišiškių pl.

7051

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	0.650		200.04	Yra (Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.50	2.85	197.19	Pastaba PATIKRINTA 2004.01.15 X = 179.19 y = 609.99
Vamzdžiai	Nr. 1	asboc	200	Viršus Apačia 3.06	196.98
	Nr. 2	asboc	200	Viršus Apačia 3.10	196.94
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 011-30596
Sudarė					(parašas) (pavardė)
Patikrino					(parašas) (pavardė)
1974 m. 09. mėn. ... d.					(Irenginio tyrinėjimo data)