

-102-

Fekalinė kanalizacijos šulinio

Nr. (81) 193 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Eišiškių pl.

7051

(Miestas)



(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės Yra
Dangtis		ket.	0.650		197.88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.50	3.68	194.20	Pastabos PATIKRINTA: 2004 07 10
Varnedžiai	Nr. 1	asboc	200	Viršus Apačia 2.20	195.68	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 011-30546 Sudarė (parašas) (pavardė) Patikrino (parašas) (pavardė) 1974 m. ... 09 ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	asboc	200	Viršus Apačia 3.88	194.00	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		