



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 22/172Город Вильнюс, КиртимайНоменклатура
планшета

7053

Дело №


19__ г.

Чертеж колодца
М 1: 25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
189,36	187,99	188,01		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19__

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150		150					

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект № 1015-V

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1960. VIII

Экземпляр

Экземпляр

Экземпляр

Экземпляр