

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 17/173



Город Вильнюс, Куртишай

Номенклатура
планшета

7053

Дело №


19 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
188,71	187,41	187,40		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы 3 шт.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект № 1015-V

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
1960 VIII

Женас

Буденас

Бинкис