

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 16/174

Город Вильнюс, Куртмай



Номенклатура
планшета

7053

Дело №

19 г.


Чертеж колодца
М 1: 25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
187,85	186,52	186,51		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	керам.	150	керам.				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект № 1015-V							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Именас		
Наличие газа		Рук. группы				Зуденас		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Ванките		
		Чертил		Джмнг				
	1960. VIII	Проверил						

Ижас
Вудас
Вильнюс