


16

<u>Fekal. kanalizacijos šul.</u>		<u>Nr. () 198</u>		KORTELE		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)				
<u>VILNIUS</u>		<u>GEOLOGU</u>		<u>753</u>		
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis	Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		bet.	650		186,67	
Žemė				+0,13	186,80	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas			1000			Pastabos <u>užpildas</u> <u>gruntu</u>
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			
			Apačia			
	Nr. 2		Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia			
	Nr. 3		Viršus			Objekto Nr. <u>91-22870</u>
			Apačia			
	Nr. 4		Viršus			Sudarė <u>Pocius R. Bais</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia			
Nr. 5		Viršus			Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)	
		Apačia				
Nr. 6		Viršus				1979 m. mėn. d.
		Apačia				(Įrenginio tyrinėjimo data)
Nr. 7		Viršus				
		Apačia				